

Nom du logiciel : CADWORK

Nom de l'astuce : Noeuds

Nom de l'auteur : CADWORK

Date : 29/09/08

-On peut transformer un cercle en nœuds : il faut d'abord aller dans activer attribut → lignes → tous les cercles → ensuite on clique sur modifier → on répond oui a la question

-pour les nœuds, on peut les avoir opaques tout en les ayant transparents aux couleurs. (Modifier opaque : couleur opaque)

-on peut exporter une liste de nœud : exporter → liste de nœuds .ça crée un fichier node.dat dans le répertoire actuel.